



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110  
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it  
[info@gruppoveritas.it](mailto:info@gruppoveritas.it) [www.gruppoveritas.it](http://www.gruppoveritas.it) [gruppoveritas](https://www.facebook.com/gruppoveritas) [@gruppoveritas](https://www.instagram.com/gruppoveritas/) [in gruppoveritas](https://www.linkedin.com/company/gruppoveritas/) [Gruppoveritas](https://www.youtube.com/channel/UCtPjyfXWzJLcOOGdVQDw)

## Direzione Appalti e Approvvigionamenti

**Oggetto: Procedura aperta per l'appalto del servizio assicurativo rischi diversi per Veritas S.p.A. e soc. del gruppo.**

**Riferimento: BS 443-25/AF – ID APPALTO 115422\_tender\_2593.**

### SETTIMA RISPOSTA QUESITI.

Con la presente comunicazione si rendono pubbliche le risposte della Stazione Appaltante relativamente ai quesiti, avanzati da alcuni soggetti interessati a partecipare alla procedura in oggetto.

➤ **QUESITO A:**

Si richiede conferma che tutti i serbatoi interrati (UST) abbiano età inferiore a 30 anni e, per ciascun serbatoio, indicazione di età/anno di installazione, esito e data dell'ultimo test di tenuta, volume nominale e tipologia costruttiva (singola o doppia parete).

➤ **RISPOSTA A:**

Impianto PIF: non ci sono serbatoi interrati ma vasche contenenti reflui di processo del PIF, in calcestruzzo armato.

Depuratore di Campalto: Serbatoio di contenimento del gasolio a servizio del gruppo elettrogeno di emergenza. Il serbatoio da 5 m<sup>3</sup> è stato installato nel 2009 ed è della tipologia a doppia parete. L'ultimo test di tenuta è stato eseguito il 22/04/2024.

➤ **QUESITO B:**

In riferimento ai Depuratori – si richiede conferma che, per ciascun impianto, le ultime tre analisi degli scarichi risultino conformi ai limiti di legge vigenti e che nei prossimi tre anni non siano programmate attività di manutenzione straordinaria sugli impianti.

➤ **RISPOSTA B:**

Le ultime 3 analisi condotte da ARPAV per il monitoraggio della qualità del refluo depurato hanno dimostrato il rispetto dei limiti allo scarico.

Nei prossimi tre anni sono previste manutenzioni straordinarie, volte all'ottimizzazione gestionale e al miglioramento della resa depurativa.

➤ **QUESITO C:**

In riferimento ai Depuratori – si richiede l'elenco degli impianti di depurazione con potenzialità superiore a 100.000 A.E., indicando per ciascuno denominazione, ubicazione e potenzialità autorizzata.

➤ **RISPOSTA C:**

Si rimanda all'Allegato "Lista Stabilimenti solo Depuratori (per quesiti)".

➤ **QUESITO D:**

In riferimento alle Discariche – si richiede copia delle relazioni tecniche AIA, e dei loro eventuali aggiornamenti, per le seguenti discariche: loc. Piave Nuovo (Veritas), San Donà di Piave





Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110  
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it  
[info@gruppoveritas.it](mailto:info@gruppoveritas.it) [www.gruppoveritas.it](http://www.gruppoveritas.it) [gruppoveritas](https://www.facebook.com/gruppoveritas) [@gruppoveritas](https://www.instagram.com/gruppoveritas/) [in gruppoveritas](https://www.linkedin.com/company/gruppoveritas/) [Gruppoveritas](https://www.youtube.com/channel/UCtPjyfXWzJLcOOGdVQDwA)

(Veritas), loc. Centa Taglio (ASVO), Ca' Rossa (Veritas), Ca' Perale (Veritas), Ca' Barbiero (Veritas).

➤ **RISPOSTA D:**

Si conferma che la documentazione richiesta, è in linea con tutte le previsioni tecniche AIA. Si ritiene che tale documentazione abbia natura riservata e quindi non divulgabile.

➤ **QUESITO E:**

Si richiede copia di un riassunto delle autorizzazioni in essere: AUA ed AIA e la relativa data di scadenza.

➤ **RISPOSTA E:**

Si rimanda all'Allegato "Lista Stabilimenti solo Depuratori (per quesiti)".

➤ **QUESITO F:**

Si richiede la statistica sinistri di 10 anni.

➤ **RISPOSTA F:**

Si conferma che nei precedenti 5 anni rispetto a quanto indicati nell'allegato "Statistica sinistri" pubblicata, non vi sono stati sinistri.

➤ **QUESITO G:**

Si richiedono le tempistiche di demolizione e dismissione dell'impianto SG31 dell'area di Porto Marghera.

➤ **RISPOSTA G:**

L'impianto SG31 non verrà né dismesso, né demolito.

➤ **QUESITO H:**

Si richiede la lista completa dei siti all'interno del perimetro di rischio e conferma che non siano presenti collettori industriali di acque reflue per l'impianto di trattamento di Fusina/Porto Marghera (linee B0-B3)

➤ **RISPOSTA H:**

Non è chiaro quale sia il "perimetro di rischio" citato.

➤ **QUESITO I:**

In riferimento all'Impianto di Fusina – si richiede la lista degli interventi di revamping in programma nei prossimi 3 anni e quelli eseguiti nei 5 anni precedenti.

➤ **RISPOSTA I:**

Lavori eseguiti nei 5 anni precedenti:

- ✓ 2020÷2025: sostituzione del sistema di aerazione a turbine con piattelli per microbolle. Acquisto e inserimento in servizio di nuovo compressore per aria complementare/riserva per altri due già installati;



- ✓ sostituzione di agitatori sommersi in sezioni di dentro;
- ✓ sostituzione di raschiatori di fondo sui sedimentatori finali;
- ✓ installazione di n. 03 griglie filtranti con maglia da 3 mm in uscita dalla sedimentazione finale prima dei trattamenti terziari di finitura e disinfezione;
- ✓ attivazione di impianto di essicramento fanghi;
- ✓ ottimizzazioni circuitali interne all'impianto per il trasferimento di acque reflue tra alcune sezioni di impianto e di campionamento delle medesime;
- ✓ miglioramento dell'impianto di illuminazione esterna;
- ✓ Previsione interventi di revamping nei prossimi tre anni:
- ✓ realizzazione di nuovi trattamenti primari (chiarificazione delle acque reflue, nuova sezione di disoleazione e dissabbiatura);
- ✓ realizzazione di nuovo sedimentatore finale;
- ✓ realizzazione di impianto di cogenerazione;
- ✓ realizzazione di nuovo impianto di essicramento dei fanghi in sostituzione dell'esistente;
- ✓ revamping cabina elettrica e stazione di pompaggio nella sezione di sollevamento S5;
- ✓ revamping cabina elettrica e stazione di pompaggio nella sezione di sollevamento S6.

➤ **QUESITO L:**

In riferimento all'Impianto di Fusina – Si richiede conferma che le ultime 3 analisi sulle emissioni aeree siano conformi ai limiti di legge.

➤ **RISPOSTA L:**

Si conferma che le ultime 3 analisi sulle emissioni in atmosfera sono conformi ai limiti di legge.

➤ **QUESITO M:**

In riferimento alle Discariche – si richiedono i dettagli tecnici costruttivi delle discariche, comprensivi di: struttura dei singoli lotti ed evoluzione nel tempo dell'impianto, descrizione del pacchetto di impermeabilizzazione di fondo e sponda (materiali e spessori), sistema di raccolta e gestione del percolato, sistema di captazione e gestione del biogas.

➤ **RISPOSTA M:**

Si ritiene che tale documentazione abbia natura riservata e quindi non divulgabile.

➤ **QUESITO N:**

In riferimento alle Discariche – si richiede l'esito degli ultimi controlli topografici e di stabilità eseguiti su ciascuna discarica, incluse eventuali verifiche geotecniche condotte.

➤ **RISPOSTA N:**

Per la Discarica Ca' Barbiero il PSC non prevede il controllo topografico e di stabilità.

Per le Discariche Cà Perale, Cà Rossa e San Donà il PSC/PMC non prevede il controllo di stabilità.

➤ **QUESITO O:**

Per tutte le discariche per le quali è stata eseguita una messa in sicurezza (d'emergenza, operativa o permanente), si richiede la documentazione tecnica di riferimento (progetti, relazioni, verbali di collaudo e/o certificazioni di avvenuta esecuzione).

➤ **RISPOSTA O:**

Si conferma che per le discariche oggetto di copertura, Veritas è in regola con le normative e previsioni di legge ed è in possesso di tutte le relative autorizzazioni.

➤ **QUESITO P:**

In riferimento alle Discariche - si richiede conferma che, sulla base degli ultimi controlli disponibili, le analisi delle acque di falda in corrispondenza di ciascuna discarica risultino conformi ai limiti di legge applicabili.

➤ **RISPOSTA P:**

In riferimento alle Discariche di Cà Barbiero, Cà Rossa, Cà Perale e San Donà, sulla base dei controlli sia recenti che storici, le analisi delle acque di falda in corrispondenza di ciascuna discarica, anche se per alcuni parametri si registrano superamenti delle CSC e dei LDG (se presenti), risultano tali da escludere situazioni di criticità ambientali correlabili direttamente alle singole discariche. Ne sono ampiamente informati, con periodiche segnalazioni avvenute in quest'ultimi anni, anche gli Enti di Controllo come hanno potuto verificare e prenderne atto essi stessi con studi, indagini ed analisi in merito.

➤ **QUESITO Q:**

In riferimento alle Discariche - si richiede copia dei risultati delle ultime 3 analisi di falda effettuate per ciascuna discarica, con tabelle analitiche complete dei parametri determinati.

➤ **RISPOSTA Q:**

Si rimanda alla risposta quesito P.

➤ **QUESITO R:**

In riferimento alle Discariche - si richiede di riportare, per ogni sito, l'eventuale presenza a valle idrogeologica di utilizzi sensibili della falda (ad esempio emungimenti per uso potabile, industriale o irriguo), con indicazione della tipologia d'uso e della distanza indicativa dal perimetro della discarica.

➤ **RISPOSTA R:**

In riferimento alle Discariche Cà Barbiero, Cà Rossa, Cà Perale e San Donà, si precisa che nessun sito presenta a valle idrogeologica utilizzi della falda per emungimenti ad uso potabile, industriale o irriguo.

➤ **QUESITO S:**

In riferimento alla Discarica Ca' Perale (Veritas) – si richiedono maggiori informazioni sulle più recenti ispezioni effettuate dagli enti di controllo (ARPAV, Città Metropolitana, Regione o altri), con sintesi degli esiti, delle eventuali non conformità riscontrate e delle prescrizioni impartite.

➤ **RISPOSTA S:**

Si rimanda alla risposta quesito O.

➤ **QUESITO T:**

In riferimento alla Discarica Ca' Rossa (Veritas) – si richiedono chiarimenti in merito ai superamenti delle CSC (Concentrazioni Soglia di Contaminazione) rilevati in falda, con indicazione delle cause/origini ipotizzate, delle valutazioni svolte dagli enti competenti e delle misure correttive o di messa in sicurezza adottate o pianificate.

➤ **RISPOSTA T:**

Nell' "Analisi Sito Specifica sulla Qualità delle Acque di Falda di Cà Rossa" presentata agli Enti di Controllo durante l'istruttoria dell'AIA 2734/20, in considerazione della distribuzione spaziale e della specifica riconducibilità di alcuni parametri chimici in concentrazione elevata, superiore alle CSC, a cause dipendenti dalle caratteristiche geolitologiche, idrogeologiche ed evolutive (probabile linea di costa) nonché dalle condizioni geochimiche nell'area indagata, è stato escluso che vi sia in atto una contaminazione delle matrici ambientali (terreno e acqua di falda) da parte della Discarica di Ca' Rossa.

La suddetta "Analisi Sito Specifica sulla Qualità delle Acque di Falda di Cà Rossa" che evidenzia anche una corretta efficacia delle barriere di contenimento profondo presenti nel sito della discarica (diaframma perimetrale esistente ed impermeabilizzazioni di fondo) è stata approvata al punto 16 dell'AIA 2734/20 di Cà Rossa.

Tenendo conto anche dei dati ambientali ed analitici raccolti negli anni tramite controlli periodici ed ispezioni in contradditorio nonché tramite i resoconti periodici fatti da Veritas in conformità all'AIA 2734/20, Veritas e gli Enti Competenti non hanno ritenuto, ad oggi, di pianificare o adottare misure correttive o di messa in sicurezza.

➤ **QUESITO U:**

In riferimento alla Discarica loc. Centa Taglio – si richiede lo stato di avanzamento per i lotti 1 e 2 ai fini dell'avvio della fase post-operativa e la conferma dell'eventuale programmazione, nei prossimi tre anni, di campagne di analisi su falda e suolo (con indicazione di massima di frequenze e parametri, qualora già definite).

➤ **RISPOSTA U:**

Con Determinazione N. 2854 / 2021 della Città Metropolitana di Venezia prot. n. 63740 del 23/11/2021 è stata avviata la gestione post mortem dei lotti 1 e 2. Come previsto dal PMC approvato durante tutta la durata (30 anni) della fase di gestione post operativa della discarica è prevista l'esecuzione di analisi periodiche sulle acque di falda con frequenza minima semestrale.

➤ **QUESITO V:**

In riferimento alla Discarica loc. Piave Nuovo (Veritas) – si richiede conferma che il lotto Ovest risulti attualmente ancora aperto al conferimento, con indicazione della data prevista di chiusura o dell'orizzonte temporale stimato, se già definito.

➤ **RISPOSTA V:**

Attualmente la discarica di Piave Nuovo Jesolo è in fase di gestione operativa. Il conferimento dei rifiuti è previsto fino a scadenza dell'AIA (31.03.2032).

➤ **QUESITO Z:**

Per tutte le discariche sopra elencate si richiede di segnalare eventuali circostanze rilevanti note nel periodo di retroattività considerato (ad esempio anomalie gestionali, superamenti significativi dei limiti, contestazioni o prescrizioni da parte degli enti, incidenti o eventi con possibile impatto ambientale), fornendone una breve descrizione.



**Veritas s.p.a.** - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110  
capitale sociale € 145.397.150 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276 - PEC: protocollo@cert.gruppoveritas.it  
[info@gruppoveritas.it](mailto:info@gruppoveritas.it) [www.gruppoveritas.it](http://www.gruppoveritas.it) gruppoveritas @gruppoveritas in gruppoveritas Gruppoveritas

➤ **RISPOSTA Z:**

In riferimento alle Discariche Cà Barbiero, Cà Rossa, Cà Perale e San Donà, non si segnalano circostanze rilevanti anche nel periodo di retroattività considerato.

DIREZIONE APPALTI E APPROVVIGIONAMENTI

Dott.ssa Laura Meggiorato

*Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs. del 7 marzo 2005 n. 82 e ss. mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; la data del documento coincide con la data della sottoscrizione.*

*La data di pubblicazione sul profilo del committente è rilevabile direttamente dal sito in quanto la stessa compare sotto l'intestazione del presente file nella pagina web essendo elaborata dal sistema al momento dell'inserimento del provvedimento stesso.*

